

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

HMK[®]S35 ŚRODEK POGŁĘBIAJĄCY KOLOR -matowy- na zewnątrz i wewnątrz

Opis: HMK[®]S35 jest zawierającym rozpuszczalnik środkiem konserwującym na bazie silikonu akrylowego. Poprzez pogłębienie koloru kamienia jego wygląd zostanie znacznie poprawiony. HMK[®]S35 nanosi się za pomocą pędzla lub rolki z gąbki, przez co jest b. łatwy w użyciu.

Właściwości: HMK[®]S35 wpływa na pogłębienie koloru i struktury kamienia, co znacznie poprawia jego wygląd. Po wyschnięciu jest matowy. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci i brudu i działa przeciwpoślizgowo. HMK[®]S35 jest odporny na wszelkie zabrudzenia występujące w gospodarstwie domowym. Nie jest odporny na rozpuszczalniki nitro, benzynę itp. W zależności od obciążenia jego trwałość wewnątrz pomieszczeń wynosi wiele lat przy regularnej pielęgnacji za pomocą HMK[®]P24. Na zewnątrz ok. 1 roku, w zależności od warunków zimowych, częstości zmian mróz – odwilż i wilgoci. HMK[®]S35 jest odporny na światło, zmiany pogody oraz nie żółknie.

Obszary zastosowań: HMK[®]S35 nadaje się do porowatych i nasiąkliwych kamieni jak: szlifowanego lub piaskowanego marmuru i wapnia, surowych, łamanych płyt Solnhofenera, porfiru, łupków (nie do łupków bitumicznych), palonego, ciętego lub szlifowanego granitu i gnejsu, piaskowca, betonu płukanego, wyrobów betoniarskich, terrazzo itp. – wewnątrz i na zewnątrz.

HMK[®]S35 nie nadaje się do wyrobów ceramicznych (klinkier, kamionka, nie glazurowane kafelki itp.).

Podłoże: Podłoże musi być nasiąkliwe tak by HMK[®]S35 mógł dobrze wniknąć. Przy mocno nasiąkliwym podłożu konieczne może być wielokrotne nanoszenie. Przy słabo nasiąkliwych powierzchniach może powstać lekki, matowy połysk. Podłoże musi być czyste i suche (ok.2-4% wilgotności). Czyszczenie można przeprowadzić usuwając: brud i tłuszcz za pomocą HMK[®]R55; wosk i olej za pomocą HMK[®]R52; cement za pomocą HMK[®]R63 (tylko przy podłożu odpornym na kwasy).

Stosowanie: HMK[®]S35 nanosić obficie i równomiernie miękkim pędzlem lub rolką z gąbki. Należy przy tym uważać by nie powstawały kleksy. Przy ogrzewaniu podłogowym należy je wcześniej wyłączyć tak by HMK[®]S35 mógł dobrze wniknąć. Temperatura podczas pracy powinna wynosić między +12° C a +25° C. Narzędzia i ubranie czyścić rozpuszczalnikiem uniwersalnym.

HMK[®]S35 po ok. 30- 60 min. wysycha tak, że nie przyjmuje kurzu i można wejść na konserwowaną powierzchnię. W razie potrzeby HMK[®]S35 można usunąć za pomocą HMK[®]R54. Do dalszej pielęgnacji i czyszczenia najlepiej nadaje się HMK[®]P24.

Wydajność: W zależności od nasiąkliwości podłoża ok. 5- 10 m²/ litr.

Przechowywanie: W chłodnym i zamkniętym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: Przy nanoszeniu w pomieszczeniach musi się zadbać o dobre przewietrzanie lub należy używać ochrony dróg oddechowych typu A. Przed pracą z HMK[®]S35 usunąć wszelkie środki spożywcze (możliwe przyjęcie zapachu rozpuszczalnika). Pozostający materiał nie stwarza żadnych zagrożeń dla zdrowia.